

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания **Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского»
Фактический адрес	124482, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Юности, дом 07
телефон	(499) 734-26-14 E-mail muzshkola53@mail.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы
Вид деятельности	Дополнительное образование
Форма собственности объекта	Государственная
Объем предоставляемых услуг	Среднее количество обслуживаемых посетителей 80 в день, вместимость 120 в день, общее количество обучающихся 600 человек.
Размещение объекта	отдельно стоящее здание нежилое здание , 3х-этажное, услуги оказываются на всех этажах с 1-го по 3-й
Количество и назначение входов	5 входов: 1- основной парадный, 2- эвакуационный выход, 3-с пандусом для инвалидов, 4,5- отдельные входы в помещения концертного зала для работников.
Год постройки	1971
Год последней реконструкции	В 2014 году проводился ремонт по приспособлению для доступа инвалидов

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	200	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус 400э, 10, 12, 27, 1 ост. «Музыкальная школа»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	есть	Есть с одной стороны, с другой нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет

- ширина тротуара (пути движения)	3 м	-	-	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	нет	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- * ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие	С
- * места отдыха	нет	-	-	Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно	Лестницы нет					
- * поручни высота	-	-	-	Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м						
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-	-	-	За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-	-	-	Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-	-	-	0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.	-	-	-	8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более	-	-	-	Наличие	Отсутствие,	

0,15 м								несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	-	-					0,7 – 0,9 м		К
*на высоте (верхний поручень)	-	-					0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)									
Крыльцо или входная площадка									
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.								
Габариты площадки (ширина) с пандусом	3,0 м	-				1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м		К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	5,0 м	-				1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях		К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	3,0	-				Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери		О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	2,5	-				Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается		О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	Имеется поручень слева высотой 0,8 м	-				Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие		К, О, С
* Навес	Имеется	-				Наличие			К, О
* Информация об объекте	Имеется	-				Наличие			Г

0,15 м								несоответствие		К
- на высоте (нижний поручень)	-	-	-	-	-	-	-	0,7 – 0,9 м		
- *на высоте (верхний поручень)	-	-	-	-	-	-	-	0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)										
Крыльцо или входная площадка										
Высота площадки Справочно Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.										
Габариты площадки (ширина) с пандусом	3,0 м	-	-	-	-	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2 м, при автоматических дверях не менее 1,1 м			К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	5,0 м	-	-	-	-	1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях			К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	3,0	-	-	-	-	Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери			О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	2,5	-	-	-	-	Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается			О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	Имеется поручень слева высотой 0,8 м	-	-	-	-	Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие			К, О, С
* Навес	Имеется	-	-	-	-	Наличие				К, О
* Информация об объекте	Имеется	-	-	-	-	Наличие				Г

(сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Не имеется									
Лестница наружная										
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	-	-	-	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С				
Маркировка ступеней	-	-	-	Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С				
Поручни с двух сторон	-	-	-	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С				
- на высоте	-	-	-	0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С				
- * завершения поручней за пределами марша	-	-	-	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С				
- * нетравмирующие окончания	-	-	-	Наличие		О, С				
Пандус наружный										
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	Менее 8%	-	-	8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К				
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К				
Высота подъема одного марша (максимальная)	-	-	-	0,8 м и менее	Не ограничена	К				
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)										
-при въезде на пандус, длина	3,0м	-	-	1,2 м и более	не менее 1,0 м	К				

-при въезде на пандус, ширина	3,0м	-		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	-	-		1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	-	-		0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-	-		1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допускается не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-	-		1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	С одной стороны	-		наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,7	-		0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	1,0	-		0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	Имеются	-		Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	Имеются	-		Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	Имеется	-		Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Нет, т.к. вход с уровня земли	-		Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	Имеется	-		Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						
Глубина	3,0	-		1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо	Менее 1,5 м	К

Ширина	2,8	-	менее 1,5 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	Нет	-	2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м		
Двери автоматические, справочно	Нет	-			
- ширина дверного проема в свету	Более 0,85	-	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,025 м	-	0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа					
Маркировка ступеней	-	-	Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	-	-	Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	-	-	0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * горизонтальные завершения поручня	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
Ширина марша	-	-	0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	-	-	8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)	-	-	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К

Разворотные площадки внизу, сверху (ширина)	-	-	-	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	-	-	-	0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	-	-	-	0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	-	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	-	-	-	-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	Нет	-	-	наличие	-	К
- мобильный	Нет	Нужен	-	-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	Более 1,2 м	-		1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	Более 1,2 м	-		1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	Более 1,2 м	-		1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Имеются	-		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Имеются	-		Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	Нет	-		Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	«Бегающая строка»	-		Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные	Имеются	-		Имеются		Г

[illegible]

- на высоте 0,8 – 0,1 м	одной стороны				одной стороны	маршей, несоответствие	О, С
- *горизонтальные завершения	Имеется	-			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Имеются	-			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	Нет	-			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	Лифта нет	-					
Кабина:	-	-					
- длина	-	-			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	-	-			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	-	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- * поручни	-	-			Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	-	-			Имеется		Г
*Звуковая информация	-	-			Имеется		С
*Знак доступности	-	-			Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	-	-			Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок нет							
Высота рабочей поверхности	-	-			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	-	-			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете							
Ширина проема двери в свету	0,9	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0	-			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	На стене рядом с дверью	-			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	На двери	-			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- * размещение на высоте	1,8 м	-			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- * высота прописных букв	0,016 и более	-			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	1,2х0,9 м	-			не менее	не менее	К

Обслуживание с перемещением №		нет		1,2 x 0,9 м		1,1 x 0,8 м	
Ширина полосы движения по зоне обслуживания		-	-	-	1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)		-	-	-	0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) нет							
Длина		-	-	-	1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина		-	-	-	1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения		-	-	-	Имеются		О
*Крючки для костюмов		-	-	-	Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)							
Доля мест для колясочников от общего числа мест		Более 2%		-	2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске		2 м		-	1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха		5 мест		-	2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников		Нет		-	Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей		Имеется		-	Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей		Имеется специализированный		-	Имеется	-	
*Знак доступности помещения		Имеется		-	Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка		Имеется		-	Имеется		С
Ширина дверного проема		0,9 м		-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:							
- зона у раковины (глубина)		2 м		-	1,2 м и более	Не менее 0,8 м x 1,2 м	К

- зона у раковины (ширина)	1 м				0,8 м и более	(допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- * высота раковины	0,8	-			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- * опорный поручень	Имеются	-			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:							
- количество кабин	1	-			справочно		
- * знак доступности кабины	Имеются	-			Имеются	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	0,9	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	1,8	-			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,65	-			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	Имеются	-			Имеются	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Имеются	-			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,8	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- * крючки для костылей	Имеются	-			Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для т в 2014 году проведен ремонт здания по обеспечению доступности объекта для инвалидов и оснащению специальными техническими средствами. Для полного доступа на 2-й и 3-й этажи инвалидов-колясочников отсутствует лестничный подъемник.

Ответственный за проведение обследования объекта: Осипова Т.Ю. 

Примечание: При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).